

Instrukcja dla kierowców - asfalt drogowy

Instrukcja dla kierowców

ŁADUNEK	MATERIAŁ CIEKŁY O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, I.N.O. (ASFALT DROGOWY)									
RODZAJ ZAGROŻENIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nr rozpoznawczy mat.: UN 3257</td> <td style="width: 33%;">Klasa: 9</td> <td rowspan="3" style="width: 34%; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>Grupa pakowania: III</td> <td>Kod klasyfikacyjny: M9</td> </tr> <tr> <td>Numer rozpoznawczy zagrożenia: 99</td> <td>Nalepka ostrzegawcza nr: 9</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Stopione ciało stałe barwy od ciemnobrązowej do czarnej o charakterystycznym zapachu.</p> <div style="text-align: right;">  </div>			Nr rozpoznawczy mat.: UN 3257	Klasa: 9		Grupa pakowania: III	Kod klasyfikacyjny: M9	Numer rozpoznawczy zagrożenia: 99	Nalepka ostrzegawcza nr: 9
Nr rozpoznawczy mat.: UN 3257	Klasa: 9									
Grupa pakowania: III	Kod klasyfikacyjny: M9									
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 99	Nalepka ostrzegawcza nr: 9									
OCHRONA OSOBISTA	<ul style="list-style-type: none"> ● Kamizelka ostrzegawcza ● Okulary ochronne w szczelnej obudowie ● Rękawice chroniące przed czynnikami gorącymi ● Obuwie ochronne ● Odzież (fartuch) z tkanin powlekanych ● Butelka z wodą do przemywania oczu 									
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KIEROWCY	<ul style="list-style-type: none"> ● Wyłączyć silnik. ● Nie używać nieosłoniętego światła, nie palić. ● Oznaczyć miejsce wypadku oraz ostrzec innych użytkowników drogi i osoby postronne. ● Poinformować osoby postronne o zagrożeniu i skierować je na stronę nawietrzną. ● Niezwłocznie powiadomić Policję i Straż Pożarną. 									
DODATKOWE I/LUB SPECJALNE CZYNNOŚCI KIEROWCY	<ul style="list-style-type: none"> ● Uszkodzone opakowanie usunąć z pojazdu. ● O ile to możliwe miejsce niewielkiego wycieku uszczelnić. ● Zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne. 									
POŻAR	<ul style="list-style-type: none"> ● Nie gasić palącego się ładunku. ● Niewielki zlokalizowany pożar pojazdu gasić od strony nawietrznej gaśnicą proszkową, pianową lub śniegową. 									
PIERWSZA POMOC	<ul style="list-style-type: none"> ● Opuścić strefę narażenia. ● Zdjąć zanieczyszczoną odzież. ● Zanieczyszczoną skórę chłodzić intensywnie wodą, nie usuwać asfaltu z powierzchni skóry. ● Skażone oczy przemywać wodą przez kilkanaście minut. ● Zapewnić pomoc lekarską w przypadku zaburzeń w oddychaniu i oparzeń. 									
INFORMACJE DODATKOWE 	Telefony alarmowe									
	W całej Polsce	Policja 997	Straż Pożarna 998							
	Do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.	Główny Dyspozytor +48 (24) 365 20 20	Zakładowa Straż Pożarna Krajowe Centrum Pomocy w transporcie Materiałów Niebezpiecznych - SPOT +48 (24) 365 70 32 +48 (24) 365 70 33							
W Unii Europejskiej	Ratownictwo i Straż Pożarna 112									

Wydano: 2003-04-18